



LEGENDE

ALLGEMEINES

- ▬ Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
- Haupt- und Nebengebäude innerhalb des Untersuchungsgebietes
- Haupt- und Nebengebäude außerhalb des Untersuchungsgebietes
- 20 Hausnummer
- 154 Flurstücksnummer
- n2 Nicht zugänglich
- Fließendes Gewässer

SCHWÄCHENANALYSE

Verkehrsflächen

- hoher Versiegelungsgrad/ altstadntypisches Befestigungsmaterial  
überbaute, nicht mehr vorhandene historische Gasse bzw. Fußwegeverbindung

Grün- und Freiflächen

- verloren gegangene, historisch wichtige Gärten und Grünbereiche (Überbauung, Versiegelung, Verlust der Nutzung)
- verrohrter Bachlauf
- verloren gegangene, historische Brunnen

Baukörper

- Sanierungsbedarf
- Bauschäden
- Teilleerstand
- Leerstand
- Stadttypisches Gebäude
- Verlust wichtiger Raumkanten
- verloren gegangene, historische Laustreppen

Erhebungsdatum: Dezember 2021

Stadt München  
Kommunales Denkmalconcept

Stadt München  
Ludwigstraße 15  
95213 München

Schwächenanalyse

Projektnummer	0074	Erstelldatum	15.03.2022
Leistungsphase	-	Maßstab	1:1000
Verfasser	RS-La	Index	-

